

NO	SERVICE (ENG)	EURO	SERVICE (SE)	SEK/ NOK	COMMENT
9003420	Cleaning shoes before repair	10€	Rengöring av smutsiga skor innan reparation	100kr	
9003426	Boot care with wax/grease	15€	Skovård med vax/grease	150kr	
	New toe caps when changing outsoles (combination with other repair)	20€	Byte tåkappor vid sulbyte (kombination med annan reparation)	200kr	
	Change toe caps on the outside	30€	Byte tåkappor utanpåliggande	300kr	
	New outsoles 1.0 (no midsole) Pepe, 1132, Wayfinder, Thor	60€	Byte yttersulor 1.0 (ej mellansula) Pepe, 1132, Wayfinder, Thor	600kr	Park, Stuore, Bjerg
	New outsoles 2.0 Defender	80€	Byte yttersulor 2.0 Defender	800kr	Professional, Forest
9003414	New outsoles 3.0 Curcuma, Thor TPU	90€	Byte yttersulor 3.0 Curcuma, Thor TPU	900kr	Jaure II Lt, Mira II Lt, Vandra
	New outsoles 4.0 Thor Plus, Mottarone, 75 TPU, Ski TPU	100€	Byte yttersulor 4.0 Thor Plus, Mottarone, 75 TPU, Ski TPU	1 000kr	Skare, Jaure, Mira, Guide Exp 75/Ski
9003423	Repair with patch Certech / pcs	20€	Lagning med lapp Certech / st	200kr	
9003424	Gluing of outsoles	25€	Limning av yttersulor	250kr	
	Supplement for Custom Fit when changing the bottom*	35€	Tillägg för Custom Fit vid byte botten*	350kr	
	Replacement bottom Certech 1.0 Park	150€	Byte botten Certech 1.0 Park	1 500kr	
9003409	Replacement bottom Certech 2.0 Forest	165€	Byte botten Certech 2.0 Forest	1 650kr	
9003410	Replacement bottom Certech 3.0 Vandra	180€	Byte botten Certech 3.0 Vandra	1 800kr	
9003411	Replacement bottom Certech 4.0 Jaure, Mira, Professional, Guide, Abisku	210€	Byte botten Certech 4.0 Jaure, Mira, Professional, Guide, Abisku	2 100kr	
	Replacement bottom Certech 3.0 EXP Jaure II Lt, Mira II Lt, Tjakke	180€	Byte botten Certech 3.0 EXP Jaure II Lt, Mira II Lt, Tjakke	1 800kr	
	Replacement bottom Certech 4.0 EXP Jaure II, Mira II, Professional II	210€	Byte botten Certech 4.0 EXP Jaure II, Mira II, Professional II	2 100kr	
	Value pack, Moen & Laces (Only when replacing soles or bottoms)	10€	Value pack, Moen & Laces (endast vid byte av sulor eller botten)	100kr	
	Removal of shaft 1-layer (Combination with other repair)	20€	Avtag av skaft 1-lagers (kombination med annan reparation)	200kr	
	Removal of shaft 3-layer (Combination with other repair)	30€	Avtag av skaft 3-lagers (kombination med annan reparation)	300kr	
9003427	Change eyelets/hooks	10€	Byte ringar/hakar	100kr	
9003425	Seams repair	20€	Lagning sömmar	200kr	
	Assembly Heel Fit Control (HFC)	30€	Montering Heel Fit Control (HFC)	300kr	
9003430	Replacement collar/padding	40€	Byte polstring	400kr	
9003431	Change insoles	40€	Byte bindsulor	400kr	
9003428	Exchange tongue 1 layer	50€	Byte plös 1-lager	500kr	
9003429	Exchange tongue 3 layers	50€	Byte plös 3-lager	500kr	
9003415	Shaft repair with new parts	50€	Skaftreparation med nya delar	500kr	
9003437	Blocking leather shoe	25€	Lästning lädersko	250kr	
9003438	Blocking Certech	25€	Lästning Skalkängor	250kr	
	Blocking Certech Custom Fit	35€	Lästning Skalkängor Custom Fit	350kr	
9004010	Misc. spare parts		Div. reservdelar		
	SHIPPING		FRAKT		
9800005	For repairs under SEK 1250 Sweden/Norway	15€	För reparation under 1250 kr Sverige/Norge	150kr	Avtal med Postnord
	For repairs under SEK 1250 Europe	25€	För reparation under 1250 kr Europa	250kr	
	For repairs under SEK 1,250 World	50€	För reparation under 1250 kr Världen	500kr	
	Warranty claims free of charge.		Reklamationer fraktfritt.		
	Shipping to and from our stores free of charge		Frakt till och från våra butiker fraktfritt		